

# McAsphalt Industries Limited

Accueil SSE chauffeur/client

*Révision 1 de 2023*



# Politique Santé, sécurité, environnement & qualité

- La politique SSE de McAsphalt vise à refléter la manière dont nous devons, en tant qu'entreprise, gérer les risques et les expositions sur le lieu de travail.
- Elle démontre l'attitude générale et l'engagement de la direction à l'égard de la SSE, ainsi que les mesures, les dispositions et les systèmes mis en place par l'entreprise pour garantir la conformité aux exigences SSE, légales et autres réglementations applicables.
- McAsphalt veillera à ce que tous les employés soient informés de sa politique SSE en la rendant publique par tous les moyens disponibles et en veillant à ce qu'elle soit examinée lors de l'accueil des nouveaux. La politique sera revue chaque année ou lorsque cela sera nécessaire par la direction générale.
- Une fois la révision terminée, la politique sera réapprouvée par le président de McAsphalt, distribuée et mise à disposition en conséquence.
- McAsphalt souscrit à une combinaison de systèmes de gestion de la santé, de la sécurité, de l'environnement et de la qualité en fonction des besoins de l'unité commerciale et des exigences réglementaires et législatives applicables.
- Nous encourageons la réflexion fondée sur le risque et le partage des connaissances, ce qui souligne notre engagement concret en faveur d'une amélioration continue, tout en entretenant notre culture d'entreprise de l'excellence.
- La mise à jour et la publication de la politique se feront conformément au système de gestion applicable ou selon les prescriptions de celui-ci.

# Politique Santé, sécurité, environnement & qualité (suite)

Nos principes directeurs sont les suivants:

- Leadership,
- Responsabilité,
- Conformité,
- Conservation,
- Prévention,
- Orientation client et
- Amélioration continue.

Ces principes sont complétés par nos valeurs d'entreprise:



# VIVRE L'OBJECTIF ZÉRO !



## TRAVAILLER SÉCURITAIREMENT-EN SÉCURITÉ À LA MAISON

Chez McAsphalt, la sécurité et le bien-être des employés sont au cœur de toutes nos activités.

Nous suivons notre programme Vivre l'objectif zéro pour nous guider vers la réussite de l'objectif zéro. En intégrant nos icônes sécuritaires et nos comportements quotidiens dans tous nos systèmes de travail, nous fournissons un cadre commun pour garantir un environnement de travail sécuritaire pour tous.

**Nous encourageons tous les visiteurs et les entrepreneurs à signaler tout acte ou condition dangereuse au responsable ou au département SSE pour une enquête plus approfondie.**



Le programme se compose de 8 icônes sécuritaires de base et de 5 icônes sécuritaires supplémentaires. Ces règles exigent que nous restions tous constamment vigilants quant à ce que nous faisons et à la façon dont cela affecte notre bien-être et celui des personnes qui nous entourent, maintenant ainsi une culture résiliente de responsabilité partagée et un état d'esprit de tolérance zéro.

Ces règles sont partagées et appliquées dans toutes les unités commerciales de Colas à travers le monde pour garantir la durabilité.

En adoptant tous les comportements sécuritaires, nous atténuons le risque de blessures graves et de décès.

Veillez regarder la vidéo [Vivre l'Objectif Zéro](#) et vous reporter aux informations complémentaires ci-dessous.



## ICONES SÉCURITAIRES



### CONTRÔLE DES RISQUES

**Identifier, évaluer et contrôler les risques avant de débuter le travail.**

Un plan approprié doit être mis en place pour contrôler les dangers potentiels sur le lieu de travail et les moyens de contrôle requis doivent être communiqués à chaque membre du personnel. Les dangers potentiels et les moyens de contrôle doivent être revus chaque jour ou pour chaque nouvelle tâche afin d'identifier les dangers nouveaux ou imprévus et les moyens de contrôle modifiés doivent être acceptés et autorisés.



### PROTECTION CONTRE LES CHUTES

**Se protéger des chutes.**

Évitez de travailler en hauteur ou utilisez des protections collectives telles que des barrières ou des garde-corps lorsque cela est possible. Travaillez dans un environnement protecteur tel qu'un échafaudage, un monte-personne ou une plateforme élévatrice ou utilisez un équipement de protection contre les chutes lorsque vous travaillez en hauteur. Utilisez toujours trois points d'appuis pour accéder aux équipements, aux véhicules et aux échelles. Les risques de chute comprennent le travail en hauteur, la montée et la descente de véhicules, le travail près de rebords exposés ou autour de vides ou de surfaces fragiles.



### SÉCURITÉ ROUTIÈRE

**Conduire et opérer un équipement sécuritairement**

Il s'agit notamment d'être qualifié et autorisé à conduire un véhicule d'entreprise sur la route, d'utiliser des équipements sur le site, de toujours porter sa ceinture de sécurité, d'inspecter correctement les véhicules ou les équipements avant de les utiliser, de respecter les limitations de vitesse affichées et de ne jamais conduire ou utiliser un véhicule ou un équipement en étant distrait. Les risques liés à la sécurité routière comprennent la conduite sur l'autoroute, sur un chantier et englobent les véhicules routiers et hors route.



## CADENASSAGE

**Vérifiez l'absence d'énergie résiduelle avant le début des travaux et utilisez les équipements de verrouillage et de déverrouillage, le cas échéant.**

L'énergie dangereuse comprend les sources d'énergie de l'équipement telles que l'électricité ou les combustibles, mais aussi l'énergie stockée dans le système comme le potentiel électrique, l'énergie mécanique ou cinétique, la pression, les matériaux toxiques, les gaz, les produits chimiques, les liquides chauds et la gravité.



## COMPÉTENCE

**Vous devez être correctement formé, expérimenté et autorisé à effectuer des tâches ou à utiliser les équipements sur le lieu de travail.**

Disposer d'une qualification, d'une certification ou d'une autre autorisation valide avant de commencer la tâche ou d'utiliser un équipement de travail.



## RISQUE À LA SANTÉ

**Se protéger des risques pour la santé**

Il s'agit notamment de l'exposition à des matériaux, à des substances ou à des environnements susceptibles de provoquer des blessures ou des affections susceptibles de compromettre la vie. Les risques potentiels pour la santé dans notre entreprise peuvent provenir de nombreuses sources, par inhalation, par ingestion, par contact et de l'environnement. Ils peuvent provoquer des sensibilités/irritations de la peau, des maladies liées à la chaleur et des réactions allergiques.



## APTE AU TRAVAIL

**Ne travaillez jamais ou n'utilisez jamais d'équipement en étant inapte.**

La consommation d'alcool ou de drogues illégales, ou l'abus de drogues légales ou d'autres substances, réduira votre capacité à effectuer votre travail en toute sécurité. Un travailleur fatigué ou en état de fatigue peut également être considéré comme étant en état d'inaptitude.



## LIGNE DE TIR

**Rester en dehors des zones de danger.**

IL s'agit notamment des zones où il existe un risque d'être écrasé ou renversé par un véhicule ou un équipement mobile, d'être frappé par un objet tombant d'une hauteur, d'être éjecté d'un système ou d'un outil, ou d'être coincé entre un objet et d'être écrasé. Les activités courantes où les risques de ligne de tir sont présents comprennent le déplacement/le recul de véhicules et d'équipements, le levage ou le hissage, les lignes tendues, les objets susceptibles de tomber ou de rouler, les systèmes sous pression, les équipements électriques, les dispositifs à ressort et les projectiles.

## ICÔNES SUPPLÉMENTAIRES



### EXCAVATION

**Avant de commencer les travaux de tranchée et d'excavation, assurez-vous qu'une autorisation a été accordée et que des personnes compétentes sont en charge et responsable des opérations.**

Les travaux de tranchée et d'excavation peuvent présenter des risques pour les réseaux souterrains, des espaces confinés potentiels et un risque d'effondrement des parois du sol et des matériaux excavés.



### ESPACES CLOS

**Suivre la procédure d'entrée avant d'entrer dans un espace clos.**

Les espaces clos, tels que les silos, les citernes, les réservoirs de stockage souterrains, les voûtes, etc. peuvent contenir des gaz explosifs, de l'air toxique, des atmosphères déficientes en oxygène ou d'autres dangers physiques ou environnementaux. L'accès aux espaces est autorisé, sauf si le superviseur en charge détermine qu'il n'est pas nécessaire. Un accès autorisé vous permettra de rester en sécurité.



## LEVAGE SÉCURITAIRE DE CHARGE

Les activités de levage doivent être planifiées, supervisées et exécutées par des personnes compétentes.

Les équipements et accessoires de levage doivent être certifiés et utilisés de la manière pour laquelle ils ont été conçus. Les risques comprennent la défaillance ou la chute de l'équipement de levage, la perte de la charge, qui peut tomber sur les personnes se trouvant à proximité, ou le fait d'être piégé et écrasé par des parties de l'équipement de levage ou par la charge.



## LIGNES ÉLECTRIQUES AÉRIENNES

Le travail doit être planifié de manière à ce que l'équipement, les objets ou le personnel ne pénètrent pas dans la distance d'approche minimale autour d'une ligne électrique aérienne sous tension.

Les risques comprennent l'électrocution ou l'incendie lorsque l'électricité trouve un chemin vers la terre, le potentiel de contact de tout objet en contact avec la ligne, ou le potentiel de pas lorsque l'électricité est déchargée dans le sol. L'électricité peut parcourir une distance importante, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'établir un contact direct avec la ligne. En outre, les lignes peuvent rester sous tension même lorsque l'électricité est coupée, il faut donc toujours considérer toute ligne électrique comme étant sous tension.



## TRAVAUX À PROXIMITÉ DE L'EAU

Il faut toujours porter un vêtement de flottaison individuel lorsqu'il y a un risque de chute dans l'eau.

Lorsque vous travaillez près de l'eau ou sur l'eau, le port d'un vêtement de flottaison individuel (par exemple, un gilet de sauvetage ou une aide à la flottaison) vous protège de la noyade.

# Arrivée sur le site

- Dès leur arrivée, tous les conducteurs et / ou les clients de détail doivent se présenter à la balance ou au bureau.
- Vous devez fournir le billet de livraison, qui sera examiné pour vérifier le dernier contenu et les actions requises, le cas échéant, avant le début du chargement/déchargement.
- Par exemple, les exigences de rinçage pour le chargement d'une émulsion cationique avec une émulsion anionique comme dernier contenu.
- Vérifiez si le produit est réglementé par la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (TMD). Si c'est le cas, vous aurez besoin des panneaux et du cardage de l'emplacement appropriés. En cas de doute, demandez de l'aide à un représentant de McAsphalt.

**BILL OF LADING / CONNAISSEMENT**  
COPY

**McASPHALT INDUSTRIES LIMITED**  
22423 TWP 552, STURGEON INDUSTRIAL PARK  
STURGEON COUNTY, AB,  
780-912-9915

Ticket No: 439-1008913  
Time In: 6:00:00 PM  
Time Out: 7:02:00 PM

Page: 1  
Date: 6/5/2019

24 HOUR NUMBER - CANUTEC (613) 996-6666

Sold To: C00679  
RUBYDALE ASPHALT WORKS (2006) LT  
724 EAST LAKE ROAD  
AIRDRIE, AB T4A 2J5

Ship To:  
Sundre

Method: CARRIER  
Truck BoL: 2879  
Truck No.: T543-06 631/632  
Lic. No.: WALTER  
Placards: 0  
Last Contents:  
52-34



# Équipement de protection individuelle (EPI)

- Tous les conducteurs et / ou clients au détail doivent fournir leur propre EPI et doivent porter au minimum les éléments suivants lorsqu'ils sortent de leur véhicule:
  - Botte de sécurité avec embout protecteur
  - Casque de sécurité
  - Lunette de sécurité
  - Vêtement haute visibilité
  - Vêtements qui couvrent tous les membres (pantalons et manches longs)
  - Gants
- Les EPI spécialisés doivent être portés en fonction de l'activité exercée.
- Tout employé de McAsphalt est autorisé à mettre fin à tout acte ou condition dangereuse, à toute violation de la politique ou de la procédure ou à toute infraction aux exigences légales.



# Équipement de protection individuelle (EPI)

- Le port de l'EPI approprié est obligatoire. Si vous ne vous y conformez pas, vous risquez de voir refuser l'accès à notre zone de travail.
- Le port de l'EPI est destiné à votre propre sécurité ainsi qu'à celle des personnes qui vous entourent.
- En cas d'exposition à du bitume chaud, immergez complètement la zone concernée dans de l'eau glacée du robinet ou placez la zone exposée sous l'eau courante.
- N'essayez pas d'enlever le bitume et consultez immédiatement un médecin.



## Traitement suggéré pour les brûlures au bitume chaud

Immerger complètement la zone dans l'eau glacée. **N'APPLIQUER PAS** de glace directement sur la zone affectée. **NE PAS TENTER** d'enlever le bitume chaud avec un produit contenant des solvants ou de l'ammoniac.

*Une séparation naturelle se fera dans les 48 à 72 heures.  
Si nécessaire pour retirer rapidement, imbiber le bandage d'huile minérale et le placer sur la zone affectée pendant 2 à 3 heures.*

**Les Industries McAsphalt Limitée**  
[www.mcasphalt.com](http://www.mcasphalt.com)

## Premier soin pour les brûlures au bitume chaud

**Immergez complètement la zone affectée dans l'eau froide du robinet ou passez-la sous l'eau courante.**

**Brûlure mineure** - À la première occasion, amener la victime chez le médecin

**Brûlure majeure** - Le plus rapidement possible, amener la victime à l'hôpital.

**Inclusion:** Les brûlures à la tête au visage ou aux extrémités. Les brûlures avec une grande quantité de bitume. Nausées ou malaise général.

### Traitement pour choc:

1. Garder la victime étendue dans un endroit calme.
2. Couvrir le corps d'une couverture ou autre chose de similaire afin de maintenir une température corporelle de 37 C.
3. Garder la tête de la victime en dessous des pieds afin de favoriser la circulation sanguine vers les organes vitaux.

**N'ESSEYEZ PAS D'ENLEVER LE CIMENT D'ASPHALTE**



# Travailler aux sites McAsphalt

- Il incombe au conducteur et / ou au client d'examiner et de comprendre toutes les procédures d'urgence du site, les itinéraires d'évacuation, les zones de réunion / points de rassemblement, les numéros de contact d'urgence et l'emplacement des extincteurs, des trousse de premiers secours, des stations de lavage des yeux et des douches d'urgence.
- Il vous incombe également d'examiner et de comprendre toutes les instructions de travail affichées dans les zones de chargement et de déchargement.
- Le conducteur et / ou le client doivent s'assurer que tous leurs employés ont reçu la formation nécessaire en ce qui concerne les exigences spécifiques de leurs services.



# Évènements indésirables

- Il est extrêmement important de signaler immédiatement tous les actes et conditions dangereuses, les incidents et les quasi-accidents au gestionnaire responsable ou à l'employé de McAsphalt le plus proche.
- Le signalement anonyme des quasi-accidents est disponible sur notre plateforme numérique SSE, en scannant le code QR avec tout appareil mobile équipé d'une caméra. Pour plus de détails, adressez-vous au gestionnaire responsable.
- Le signalement des quasi-accidents est encouragé en tant que mesure proactive. Les informations et les lignes directrices sont affichées dans toutes les zones de travail.



*Numérisez-moi*

## Autres règles générales du site

- Les bouteilles de gaz comprimé, y compris le propane, doivent être fixées à l'extérieur dans un endroit approuvé et replacées en position verticale, qu'elles soient pleines ou vides.
- Il n'est permis de fumer que dans les zones désignées.
- Aucune réparation ou maintenance non autorisée sur le site.
- Les téléphones portables sont interdits dans les zones de traitement.
- McAsphalt applique une politique de TOLÉRANCE ZÉRO en matière de violence ou de harcèlement sur le lieu de travail.
- Stationnez de reculons tous les véhicules.
- Portez les EPI requis tel qu'indiqué sur les affiches.
- La possession, le stockage ou la consommation d'alcool ou de drogues illégales sur toute propriété de McAsphalt sont strictement interdits.



# Politique au chargement et déchargement

## POLITIQUE DE CHARGEMENT

1. Mettre votre moteur à l'arrêt et appliquer la mise à la terre sur le camion.
2. Les clés des camionneurs seront récupérées et placées dans la boîte de sécurité.
3. La visière est requise durant le chargement.
4. Il est interdit aux chauffeurs d'opérer les équipements de McAsphalt sans l'autorisation du personnel de l'installation.
5. Les bras de chargements doivent être sécurisés par une chaîne de retenue ou une barrure.
6. L'extraction des fumées doit être activée pendant les opérations de chargement (si disponible).
7. Tous les chargements doivent être surveillés.
8. Lorsque le chargement est complété, les équipements doivent être remis à leur position avant de quitter le quai.
9. Les cales et la mise à la terre seront retirées, une vérification de sécurité de la zone sera effectuée et les clés vous seront retournées.



## POLITIQUE DE DÉCHARGEMENT

1. Mettre votre moteur à l'arrêt, ouvrir le couvercle et appliquer la mise à la terre.
2. La visière est requise durant le déchargement.
3. Les chauffeurs sont responsables d'opérer leurs équipements.
4. Les chauffeurs doivent s'assurer que leurs équipements sont en bonne condition.
5. Seulement les opérateurs de l'installation sont autorisés à brancher les tuyaux de déchargement et d'opérer les pompes.
6. Les chauffeurs doivent rester à l'arrière de leur camion durant le déchargement.

# Risques associés au chargement et déchargement

- Toutes les remorques doivent être mises à la terre avant le début du processus de chargement / déchargement.
- Assurez-vous d'avoir un contact sûr.
- Inspectez la remorque et confirmez son dernier contenu sur le connaissance.
- Évitez de respirer les fumées qui s'échappent des réservoirs.
- Le sulfure d'hydrogène (H<sub>2</sub>S) peut être présent dans les fumées d'asphalte et / ou de pétrole brut qui dégagent une odeur d'œuf pourri.
- Faites attention à la présence d'eau dans la remorque. Si l'eau ou la glace entre en contact avec l'asphalte chaud, elle se vaporisera en vapeur rapidement et violemment, se dilatant jusqu'à mille six cents fois sa taille.
- Le conducteur doit être prêt et se trouver à l'endroit approprié, à savoir la trappe supérieure de la remorque lors du chargement ou la valve arrière lors du déchargement.
- Il incombe au conducteur d'insérer complètement le bras de chargement dans la citerne, de l'enchaîner et de surveiller le processus de chargement afin d'éviter de trop remplir la citerne.



# Bitume fluidifié et scellant

- Lorsque vous travaillez avec de bitume fluidifié, consultez toujours votre FDS avant le chargement / déchargement pour déterminer le type bitume fluidifié et son point d'éclair associé, qu'il soit à durcissement rapide, moyen ou lent.
- Le point d'éclair est la température à laquelle une substance s'enflamme lorsqu'elle est exposée à une source d'inflammation.
- Les sources d'inflammation comprennent les flammes, les étincelles et l'électricité statique. Les lampes de poche peuvent produire cette étincelle, c'est pourquoi il faut utiliser des lampes de poche à sécurité intrinsèque. Ce sont les seules lampes de poche qui doivent être utilisées à proximité de matériaux inflammables.
- Certains solvants et bitume fluidifié ont un point d'éclair bas en raison de leur teneur en solvant et peuvent s'enflammer à des températures normales, même en dessous du point de congélation (zéro degré Celsius).



## Bitume fluidifié et scellant (suite)

- Des objets comme des stylos, des lunettes de soleil et même des clés peuvent tomber accidentellement de votre poche et se retrouver dans les remorques, créant une étincelle et finalement une explosion.
- Les clients qui achètent des produits de coupe et de scellement doivent d'abord se présenter à la balance ou au bureau principal à leur arrivée.
- Vous aurez d'abord besoin d'un certificat TMD valide, car certains produits sont réglementés par Transports Canada.
- En raison de leur faible point d'éclair, ces produits posent un grave problème d'incendie. Aucune source d'inflammation ne doit être apportée dans les zones d'entreposage ou de chargement, y compris les briquets, les téléphones cellulaires, les lampes de poche ordinaires ou le métal qui peut produire des étincelles lorsqu'on le laisse tomber.
- Tous les véhicules doivent être éteints pendant le processus de chargement / déchargement, sans exception.
- En outre, le réservoir en cours de remplissage doit être mis à la terre avant le début du chargement.



# Électricité statique

- L'électricité statique peut provenir de diverses sources, notamment lorsque des liquides chute d'un tuyau.
- L'électricité statique peut provenir de la chaleur ou de l'étincelle du triangle de feu.
- Commencez toujours par mettre la remorque à la terre et assurez-vous d'insérer le bras de chargement aussi loin que possible dans le réservoir pour éviter la formation d'électricité statique due à la chute de liquides.
- Tous les camions et conteneurs doivent être mis à la terre avant le début du processus de chargement / déchargement.



## Zones à trafic élevé

- Les clients qui viennent chercher des chaudières et barils viennent s'ajouter à un environnement déjà encombré, à forte circulation et à haut risque pour les véhicules commerciaux et autres qui vont et viennent tout au long de la journée.
- Par conséquent, le client doit rester dans la zone désignée jusqu'à ce que le représentant responsable de McAsphalt lui demande de mettre son véhicule en position de chargement.




# Déchets dangereux

- Tous les déchets dangereux générés sur le lieu de travail, les produits chimiques dangereux non utilisés et les matériaux souillés, y compris ceux qui sont contaminés, doivent être correctement étiquetés, enlevés, transportés et éliminés conformément aux exigences légales applicables en matière d'environnement.
- Le déversement dans les drains, les éviers ou les égouts est strictement interdit sur un site de travail de McAsphalt.
- Les déversements et autres rejets ou impacts sur l'environnement doivent être signalés immédiatement au gestionnaire responsable.
- Tout nettoyage nécessaire en cas de déversement accidentel dans l'environnement sera coordonné par le gestionnaire responsable et comprendra très probablement des mesures à prendre par l'entrepreneur responsable du déversement, à ses frais.

# Gestion environnementale

- McAsphalt a mis en place un système de gestion de l'environnement axé sur la prévention de la pollution, le respect de toutes les directives, normes et réglementations environnementales, et l'amélioration continue de nos performances environnementales par le biais d'un audit et d'une évaluation régulière des impacts et des aspects de nos installations et de nos services.
- Cet audit comprendra les aspects directs et indirects, tous les processus et domaines identifiés étant évalués. Cela comprendra tous les nouveaux processus, produits, activités et services.
- McAsphalt inclura les activités qui ont un impact positif sur l'environnement, qui réduisent l'impact de nos activités pour renforcer l'acceptabilité, y compris les pratiques de recyclage, les initiatives à faible émission de carbone et la conservation des ressources naturelles et de la biodiversité.

The background image shows an industrial site with several large, cylindrical, corrugated metal storage tanks. A concrete mixer truck is parked on the left side of the frame. In the foreground, a worker in a dark uniform and a hard hat is standing next to the truck, appearing to be working on it. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

**Merci d'avoir consulté notre dossier d'information Accueil SSE!**

**Veillez suivre le lien suivant pour accéder au quiz en ligne afin de compléter et valider votre enregistrement.**

**[Orientation Quiz](#)**